

《富源县大格煤业有限公司大格煤矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组评审意见

生产（建设）项目名称	富源县大格煤业有限公司大格煤矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案	
生产（建设）单位名称	富源县大格煤业有限公司	
方案编制单位名称	江西省空间生态建设有限公司	
项目用地面积	永久性建设用地	13.8978 公顷
	损毁土地面积	129.2866 公顷
生产能力（或投资规模）	60 万吨/年	
生产年限（或建设期限）	13.6 年（2024 年 11 月～2038 年 06 月）	
专 家 评 审 意 见	<p>2024 年 11 月 13 日，受云南省自然资源厅委托，云南省地质环境监测院在昆明组织专家对江西省空间生态建设有限公司编制的《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见：</p> <p>一、项目基本情况</p> <p>富源县大格煤业有限公司大格煤矿位于富源县南东 154° 方向，平距 62km 处，地处富源县老厂镇大格村境内。现采矿权范围地理坐标（2000 国家大地坐标系，3 度带，极值）：东经：104° 30′ 23.349″ ～104° 31′ 28.198″，北纬：25° 10′ 40.998″ ～25° 11′ 33.711″。</p> <p>现富源县大格煤业有限公司大格煤矿现持有的采矿许可证证号为：C5300002011011140111980，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为 45 万吨/年，矿区面积为 1.0825km²，开采标高 2103m～1790m，有效期限 2021 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 23 日。目前采矿证已经过期。曲靖市能源局于 2022 年 8 月 16 日以“曲煤整治办〔2022〕8 号”文审核确认了大格煤矿生产能力核增项目产能置换方案，生产能力核增至 60 万 t/a，云南省能源局于 2022 年 9 月 30 日以“云能源煤炭〔2022〕262 号”文通知了大格煤矿生产能力核增项目产能置换方案，生产能力核增至 60 万 t/a。为办理采矿权的延续、变更手续提供相应依据，同时指导矿山履行相应的责任与义务，特编制本“方案”。</p> <p>二、矿山地质环境保护部分</p>	

<p>专 家 评 审 意 见</p>	<p>（一）该矿山为地下开采，属中型矿山。评估区地质环境条件复杂程度为复杂类型，重要程度分级属重要区；按评估精度一级开展矿山地质环境保护部分的编制符合现行规定。</p> <p>（二）本方案确定评估范围面积 4.1014 平方公里，完成 1：5000 环境工程地质调查面积 4.1014 平方公里，调查线路 40.5 公里，野外地质调查工作较翔实，能基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。</p> <p>（三）本方案对开发利用方案、矿山现状、矿山地质环境保护与恢复治理现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。</p> <p>（四）现状评估指出，根据野外实地调查，评估区内现状地质灾害主要分布有 1 处滑坡和 2 处不稳定边坡。由于各灾害规模较小，现状未造成人员伤亡，因此现状其危害、危险性小；采矿活动对含水层的破坏影响较严重；对原生的地形地貌景观破坏程度严重；现有地面工程对土地资源破坏程度较严重；矿山生产建设过程应引起高度重视，现状评估较客观，反映了现状特征。</p> <p>（五）预测评估认为，矿山采矿活动诱发和遭受滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害的可能性中等至大；同时将破坏矿区地形地貌景观，压占土地资源，预测评估可信。</p> <p>（六）本方案将评估区划分为矿山地质环影响严重区、较严重区二级二区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区、次重点防治区二级二区，分级分区基本合理；方案服务年限为 17.6 年（2024 年 11 月～2042 年 06 月），方案适用年限为 5.0 年（2024 年 11 月～2029 年 11 月），矿山建设适宜性差，综合评估结论客观。</p> <p>（七）本方案制定的矿山地质环境治理包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。</p> <p>（八）矿山地质环境治理工程投资概算编制有据，计价计费基本合规，矿山地质环境治理工程总投资为 441.00 万元，结果较合理。</p> <p>三、土地复垦部分</p> <p>（一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工</p>
--	---

<p>专家 意见 审 意 见</p>	<p>作的依据。</p> <p>（二）原则同意报告书中关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿项目损毁土地的预测和分析。本项目土地损毁方式主要有压占、塌陷，复垦区范围内损毁土地面积 129.2866 公顷，其中已损毁土地面积为 18.5541 公顷，拟损毁土地面积为 110.7325 公顷。按土地利用现状类型统计，损毁旱地 13.9352 公顷，乔木林地 59.6071 公顷，灌木林地 15.7356 公顷，其他林地 4.2865 公顷，其他草地 13.1592 公顷，工业用地 0.0415 公顷，采矿用地 12.7615 公顷，农村宅基地 0.1167 公顷，殡葬用地 0.0295 公顷，公路用地 2.0524 公顷，农村道路 1.7117 公顷，河流水面 0.0812 公顷，设施农用地 0.1264 公顷，田坎 5.6421 公顷。扣除永久用地面积为 13.8978 公顷，复垦责任范围面积 115.3888 公顷，其中压占损毁 4.6563 公顷，塌陷损毁 110.7325 公顷。根据富源县自然资源局关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿区“三区三线”的查询情况说明，矿区范围内涉及永久基本农田 14.09 公顷，井口及工业场地不涉及永久基本农田，富源县人民政府组织相关部门对矿区地下开采范围与永久基本农田重叠区域进行了实地踏勘，评估认为该矿山地下开采活动对重叠区域的永久基本农田保护没有造成破坏，矿区范围不涉及“三区三线”划定的生态保护红线，不在城镇开发边界内。</p> <p>（三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。方案服务年限为 17.6 年（2024 年 11 月～2042 年 06 月），方案适用年限为 5.0 年（2024 年 11 月～2029 年 11 月）。规划复垦土地 114.6665 公顷，其中复垦为旱地 15.1503 公顷，乔木林地 89.3100 公顷，农村宅基地 0.0955 公顷，殡葬用地 0.0295 公顷，公路用地 2.0521 公顷，农村道路 1.3331 公顷，河流水面 0.0651 公顷，设施农用地 0.1038 公顷，田坎 6.5271 公顷，土地复垦率为 99.37%。</p> <p>（四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。</p> <p>预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理地布置工作面及开采顺序，最大程度降低因矿山开采造成对地表土地的损毁。（3）在工业场地等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（4）对滑坡、不稳定边坡、崩塌及损毁严重区布设监测措施，对采区损毁土地进行监控，监控点布设基本合理，方法得当。（5）在拟损毁区，需按照</p>
------------------------------------	--

<p>专 家 评 审 意 见</p>	<p>《土地复垦条例》等国家规定要求进行表土剥离和集中堆放；（6）按照国家绿色矿山开发建设要求，在各场地内需增加绿地面积，种植防护林，改善和保护项目区域内的生态环境。</p> <p>工程技术措施：（1）各场地停止使用后，清除建（构）筑垃圾，整理场地，覆土回填，配套水利道路设施，按照审定的复垦规划进行复垦；（2）对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测、监管，防止次生地质灾害发生，以及氟化物等对土壤、地表水、地下水的污染。</p> <p>生物化学措施：（1）对于绿化新增的林地、草地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括苗木补种、防止病虫害、幼树保护等，同时淘汰劣质树种。（3）土壤改良，采用有机肥或绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。</p> <p>（五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。</p> <p>（六）原则同意土地复垦投资估算结果。确定在服务年限内，静态总投资 888.79 万元，动态总投资 1148.13 万元。分 13 期缴存，首期预存资金为 68.43 万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。</p> <p>四、专家组强调事项</p> <p>（一）该矿山所处地环境条件复杂，矿山开采应把地质灾害的防治和地质环境保护放在重要位置，坚持边开发边治理的原则，尽量减少或避免对地质环境的破坏。采动加剧、引发、遭受滑坡、不稳定边坡等地质灾害的可能性中等至大、危险性危害中等至大，对地表水地下水的影响和破坏较严重，防治任务艰巨，治理难度大，业主应引起重视，加强监测预警。</p> <p>（二）根据矿山规划，后期覆土土源均外购，所购表土质量需符合现行国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)GB15618。</p> <p>（三）矿山开采应做好疏排矿坑水的有效措施和预案，防止井下突水、透水灾害的发生，确保采矿安全。</p>
--	---

	<p>（四）按开采设计规范开采，保护地质和生态环境，避免因矿产资源开发利用的同时，造成严重的地质灾害危害和难以恢复的地质环境问题。</p> <p>（五）加强矿山周边地质环境，植被保护，禁止荒林开荒，严格控制不合理的岩土工程施工等不当人类工程活动，防止水土流失及加剧岩体风化。出现地裂缝、地面塌陷问题应及时填筑治理，并实施监测。</p> <p>（六）如项目性质、生产规模、矿山地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编 矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。</p> <p>（七）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。同时矿山企业应在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取、使用、结余等有关情况，根据《方案》中矿山地质环境保护和土地复垦费费用总额和对应的工作年限计算年均投入资金数额，作为每年计提基金的依据，费用不足时业主需及时追加投资。</p> <p>综上所述，方案编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，分析依据较充分，选用的恢复治理与复垦措施原则可行，工作部署与计划较合理，投资估算基本符合现行规定，结论符合实际。专家组同意通过《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的技术评审，编制单位已按专家组意见修改完善并报专家组长复核，可按规定程序上报备案。</p>
--	--

**《富源县大格煤业有限公司大格煤矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审专家组名单**

序号	姓名	工作单位	职称
1	陈均亮	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司	正高级工程师
2	溥爱萍	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	高级工程师
3	初江峰	云南省国土规划院	高级工程师
4	袁正强	昆明工程勘察公司	高级工程师
5	刘军平	云南省地质调查院	正高级工程师
6	张学星	云南省林业和草原科学院	正高级工程师
7	张伟峰	昆明顺天科技有限公司	高级工程师