

附件 2

《楚雄市树苴煤炭开发有限公司大迳能煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组评审意见

专 家 评 审 结 论	<p>2024 年 1 月 15 日受省自然资源厅委托,云南省地质环境监测院在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司、云南泛睿科技有限公司联合编制的《楚雄市树苴煤炭开发有限公司大迳能煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审,与会专家在审阅报告、听取介绍和质询讨论的基础上,形成以下评审意见:</p> <p>一、项目基本情况</p> <p>矿区位于楚雄市城区 265°方位,平距 56km 处,地处楚雄市树苴乡境内,处于东经 100°54'34.311"~100°56'12.216";北纬 25°00'20.241"~25°02'08.579"。矿区面积 3.1150km²;开采标高:2550m~1600m,设计生产规模为 30 万 t/a,开采方式为地下开采。制本方案的目的延续现有采矿许可证,为矿山地质环境保护基金缴纳和土地复垦费用缴存提供依据。</p> <p>二、矿山地质环境保护部分</p> <p>(一)该矿山为采矿权延续矿山,属小型矿山。评估区地质环境条件复杂程度为中等;评估区地质环境重要程度为重要区;按一级开展矿山地质环境保护与土地复垦方案编制符合现行规定。</p> <p>(二)本方案确定评估范围面积 11.98km²,完成 1:5000 环境工程地质调查面积 11.98km²,野外地质调查工作较翔实,能基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规,方案要件齐全。</p> <p>(三)本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍,介绍较全面,可作为方案编制的基础。</p> <p>(四)现状评估指出,评估区内现状地质灾害不发育,未发现地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。现状地质灾害危害性及危险性小。矿山开采时间较长,但开采规模小,形成的地下采空区面积较小,采空区地表未发现地质灾害,现状危害性及危险性小。现状井口边坡、工业场地边坡、公路边坡等均有拦挡措施,现状边坡稳定性较好,危害性及危险性小。既有采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重,对地形地貌景观影响和破坏程度为较严重,对矿区内水土环境污染较轻,总体评估区内现状地质环境影响程度评价为较严重。现状评估较客观,反映了现状特征。</p> <p>(五)预测评估认为,采矿活动加剧现状地质灾害的可能性小,其危险性</p>
----------------------------	---

<p>专家 评 审 结 论</p>	<p>及危害性小；根据预测煤层露头附近矿体埋深较浅，根据“两度带”计算，预测出现地裂缝、地面塌陷的可能性大，其危害性及危险性大；迤能村庄有少部分居民房屋位于煤层露头内，预测诱发地质灾害的可能性大，危险性危害性中等~大；溪沟诱发泥石流地质灾害危害的可能性中等，其危险性危害性中等；矿山大部分生产设施场地在移动范围内，但由于防治措施较完善，预测矿山地面设施诱发地质灾害的可能性小，主要对人员及设施造成威胁，危险性危害性小。预测采矿活动对含水层的影响和破坏程度为严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对矿区内水土环境污染较轻。总体评估区地质环境影响程度为严重。预测评估基本可信。矿山应制定相应安全实施和治理方案，开采应严格按设计进行开采。矿山建设适宜性综合评估为适宜中等。</p> <p>（六）本方案将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（i）、较严重区（ii）和较轻区（iii），分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C），分级分区基本合理；方案适用年限设定为 5 年，是恰当的。综合评估结论客观。</p> <p>（七）本方案制定的矿山地质环境保护方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。</p> <p>（八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，方案适用年限（5 年）费用为 30.35 万元；编制年限（20 年）估算费用为 121.37 万元。</p> <p>三、土地复垦部分</p> <p>（一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。</p> <p>（二）原则同意方案中矿山损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有压占和塌陷，复垦区范围内损毁土地总面积 210.8749 公顷，其中已损毁土地 4.3910 公顷，拟损毁土地 206.4839 公顷。本项目无留续使用的永久性建设用地，损毁土地全部纳入复垦责任范围，则复垦责任范围为 210.8749 公顷，其中压占损毁 4.4977 公顷，塌陷损毁 206.3772 公顷。损毁土地地类为旱地 6.5455 公顷，果园 0.4478 公顷，乔木林地 192.8806 公顷，灌木林地 3.2052 公顷，其他林地 0.9005 公顷，其他草地 1.0260 公顷，仓储用地 0.1069 公顷，采矿用地 2.4603 公顷，农村宅基地 0.1031 公顷，公路用地 0.1114 公顷，农村道路 2.5577 公顷，河流水面 0.5299 公顷。</p>
-----------------------------------	---

<p>专家 审 结 论</p>	<p>（三）原则同意方案中制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。方案服务年限为 20 年（2024 年 1 月～2043 年 12 月）。方案规划复垦总面积 207.9362 公顷，土地复垦率为 98.61%。项目实施后可复垦旱地 7.4628 公顷，果园 0.4478 公顷，乔木林地 195.0385 公顷，灌木林地 3.5905 公顷，其他林地 0.9005 公顷，其他草地 0.4961 公顷。</p> <p>（四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。</p> <p>预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，建设及采矿过程中的固体废弃物要及时妥善处理。（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成塌陷对地表土地的损毁。（3）在临时排矸场、储煤场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（4）地下开采将有可能造成采空区局部地表沉陷、变形，矿山应加强地表沉陷、变形的监测，对监测区及时的采取防治措施，发现一处，复垦一处。（5）工业场地、预测塌陷区及损毁严重区布设监测措施，监控点布设基本合理，方法得当。</p> <p>工程技术措施：（1）办公生活区场地复垦工程措施：闭矿后对场地内建筑物拆除，硬化场地清理，土地平整，客土回覆，土壤培肥，修建蓄水设施，复垦为旱地。（2）主副平硐工业场地、风井场地、爆破器材库等场地复垦工程措施：闭矿后对场地内建筑物拆除，硬化场地清理，场地平整，客土回覆，栽植苗木，造林复绿，复垦为林地。（3）预测塌陷范围复垦工程措施：耕地区表土剥离回覆，田面平整，修建水窖、修复乡村公路；林地、果园、草地区补植苗木，植被恢复。（4）复垦监测措施：对整个损毁土地过程、复垦措施、复垦效果等进行动态监测。</p> <p>生物化学措施：（1）植被恢复工程：工程技术措施完成后，选择当地生长迅速、抗风性强、耐性强的乡土树种，栽植树苗，进行植被恢复。（2）土壤培肥：采取施用商品有机肥的方式进行土壤改良，改善土壤物理、化学和微生物性质，保持并增加土壤肥力。</p> <p>（五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。</p> <p>（六）原则同意土地复垦投资估算测算结果。确定土地复垦静态总投资为 291.64 万元，动态总投资为 375.29 万元。矿山往期已缴存复垦费用 90.15 万元，已缴存资金大于本次重编方案静态总投资的 20%，所以剩余资金计划分 13 期缴存，首期预存资金为 21.93 万元，余额按照土地复垦方案确定的复垦费用预存计</p>
-----------------------------	--

<p>专家 评审 结论</p>	<p>划预存。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据方案制定详细的土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。</p> <p>（七）本矿山拟建的井口及地面设施场地未占用永久基本农田，预测塌陷区与永久基本农田有重叠，楚雄市人民政府对重叠区域基本农田数量质量和耕作条件的变化进行了评估，评估认为：大迳能煤矿采矿权为已设矿权，开采方式为地下开采，开采活动对重叠的基本农田保护区域未造成影响和破坏。矿山企业在生产活动中加强对重叠区基本农田监测，如造成耕作条件、质量影响的要及时复垦治理。</p> <p>四、专家组强调事项</p> <p>（一）本矿山所处地质环境条件复杂，采动条件下可能引发和遭受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，地质灾害防治任务艰巨，业主应确实做好地质灾害防治工作。矿山开采过程中应设专人对场地边坡、井口切坡等情况进行密切监测、建立监测网、分析和预报，发现隐患及时采取处治措施，开展群策群防。</p> <p>（二）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。</p> <p>（三）如项目性质、生产规模、矿山各类工业场地、井口、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。</p> <p>（四）矿区周边分布居民点较多，矿山在开采过程中应预留足够的保护煤柱，并布设监测点，加强监测，发现房屋开裂变形时及时组织修缮或搬迁。</p> <p>综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理，基本达到了规范要求，专家组同意方案通过评审。编制单位已按专家组意见认真作了修改完善，可以按规定程序上报备案和提供使用。</p>
-------------------------	---

楚雄市树苴煤炭开发有限公司大迳能煤矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

序号	姓名	工作单位	职称
1	曹国献	昆明煤炭设计研究院有限公司	正高级工程师
2	冯利	云南地质工程第二勘察院有限公司	高级工程师
3	李俊文	云南省地矿局第一水文队	高级工程师
4	柳清峰	昆明工程勘察公司	高级工程师
5	钱卫明	云南省地质工程勘察有限公司	高级工程师
6	吕春	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司	高级工程师
7	杨家伟	云南省林业调查规划院营林分院	正高级工程师